

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1998-A310-01

修正案号：39-2306

一. 标题： 更换紧急出口开门机构的轴承

二. 适用范围：

没有完成改装11680和SB A310-52-2061R1的A310飞机

三. 参考文件：

1.DGAC 98-340-254(B)

2.AIRBUS SB A310-52-2061R1(或最新批准修改)

四. 原因、措施和规定

为了防止紧急出口开门机构轴承卡阻而在紧急情况下不能开门，要求在1999年10月31日之前，根据AIRBUS SB A310-52-2061R1更换紧急出口的开启机构轴承。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1998 年 9 月 22 日

六. 颁发日期：1998 年 9 月 15 日

七. 联系人： 翟安强

民航西北管理局适航处

029-8701080