

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-B737-06

修正案号：39-2819

一. 标题： 更换地板通道紧急撤离照明系统

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的、根据补充型号合格证(STC)ST00969AT装用AEROSPACE LIMITED公司生产的SAF-T-GLO地板通道紧急撤离系统的B737-200型飞机

三. 参考文件：

FAA AD2000-03-05 修正案 39-11562

四. 原因、措施和规定

为防止因地板通道紧急照明系统灯光照明不足和昏暗而导致延误机组和乘客的撤离，要求完成下述工作，事先已完成者除外：

A. 在本指令生效后六个月内，从飞机上拆下原荧光式地板通道紧急撤离照明系统，并根据1999年2月11日的补充型号合格证ST01829AT的要求更换该系统，或按适航当局批准的方法安装经批准的紧急撤离照明系统。

B. 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2000年3月16日

六. 颁发日期: 2000 年 3 月 8 日

七. 联系人: 邵仁明
民航华北管理局适航处
010-64592341