

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-MD82-10

修正案号：39-1683

一. 标题： 检查发动机一级风扇毂盘

二. 适用范围：

所有DC-9-82(MD-82)型飞机

三. 参考文件：

1)FAA PRIORITY LETTER AD 96-15-06

四. 原因、措施和规定

由于制造上的缺陷，一台JT8D-200系列发动机1级风扇毂盘失效造成事故。收到本指令后立即完成以下工作：

检查所有JT8D-200系列发动机的1级风扇毂盘的件号、序号，如果属于下述件号、序号的毂盘，立即停飞，并用可用件更换。

件号:P/N5000501-01

序号:T50693,

T50823,

T50827,

R32926,

R32960,

P66756。

五. 生效日期：1996年7月30日

六. 颁发日期：1996年7月30日

七. 联系人: 屠泽轶  
民航东北管理局适航处  
(024) 8293946