

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2002-D328-02

修正案号：39-3619

一. 标题： 检查起落架紧固螺栓

二. 适用范围：

序号为3105到3200的超过4000飞行小时或24个月（自新算起）的DORNIER 328-300型飞机。

三. 参考文件：

1) LBA AD2002-015/2 ；

2) DORNIER 328J 服务通告 NO.SB-328J-32-147,2001 年 12 月 3 日发布。

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD2002-D328-01，39-3538

由于收到营运人关于起落架紧固螺栓锈蚀的报告，要求在下次飞行前目视检查起落架紧固螺栓是否在位。并在下一个A检前将螺栓拆下，目视检查锈蚀情况，必要时，按上述厂家服务通告中的说明更换有锈蚀的螺栓。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2002 年 4 月 29 日

六. 颁发日期: 2002 年 4 月 26 日

七. 联系人: 王冬晓
民航中南管理局适航处
020-86128625