

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-B747-04

修正案号：39-1622

一. 标题： 检查客舱行李箱上的铰接螺栓和螺帽

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的、列在波音紧急服务通告(ASB) 747-25A3095R1上的波音B747-200型飞机

三. 参考文件：

1.FAA AD 96-07-10 39-9559

2.波音紧急服务通告(ASB) 747-25A3095 1995年4月27日

3.波音紧急服务通告(ASB) 747-25A3095R1 1995年9月28日

四. 原因、措施和规定

为保证在顶部行李箱上安装铰接螺栓，本指令要求完成下述工作(本指令生效前的18个月内已事先完成者除外)：

A. 在本指令生效后的90天内，根据波音紧急服务通告(ASB) 747-25A3095或其R1版的要求，对各项部行李箱进行一次目视检查，以确定行李箱上是否装有铰接螺栓和螺帽。

1. 如果装有铰接螺栓和螺帽，则已满足本指令的要求。

2. 如果没有安装铰接螺栓和螺帽，则在下次飞行前，根据上述波音紧急服务通告的要求，装上铰接螺栓和螺帽。

B. 完成本指令可采用能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1996 年 5 月 6 日

六. 颁发日期: 1996 年 4 月 25 日

七. 联系人: 邵仁明
民航华北管理局适航处
64592341