

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1988-B757-02

修正案号：39-0163

一. 标题： 对 757 飞机发动机燃油增压泵旁通活门进行清洁或更改

二. 适用范围：
所有757飞机

三. 参考文件：
波音公司紧急服务通告 NO.757-28A0017

四. 原因、措施和规定

为防止发动机燃油增压泵旁通活门积水，造成旁通活门结冰，而导致发动机停车，要求结合定期工作每300飞行小时对旁通活门进行清洁工作，直到按将来颁发的757-28A0017通告的修改版改装新产品为止。具体清洁程序见服务通告757-28A0017。

五. 生效日期：1988 年 4 月 30 日

六. 颁发日期：1988 年 4 月 25 日

七. 联系人： 李海
中国民航局适航司
4012233-8315