

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-B757-05

修正案号：39-2830

一. 标题： 检查发动机风扇叶片

二. 适用范围：

安装在B757飞机上的RB211-535系列发动机

三. 参考文件：

1.CAA AD 002-01-2000

2.SB RB.211-72-C879

四. 原因、措施和规定

由于在最近的发动机翻修工作中发现一组高龄风扇叶片根部存在裂纹. 要求按服务通告RB. 211-72-C879规定的门槛值, 根据该通告对高龄风扇叶片根部在机上或翻修时进行超声波检查.

五. 生效日期：2000 年 3 月 30 日

六. 颁发日期：2000 年 3 月 15 日

七. 联系人： 陈 波

民航西南管理局适航处

028-5702374