

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1999-MULT-27

修正案号：39-2618

一. 标题： 检查垂尾前部连接点加强片

二. 适用范围：

所有TB9、TB10、TB200、TB20、TB21飞机

三. 参考文件：

DGAC 电报适航指令 N° T1999-319(A)-SOCATA

四. 原因、措施和规定

为防止垂尾安定面前部连接点加强片不在位,应立即执行本指令所附的DGAC电报适航指令N° T1999-319(A)-SOCATA。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1999 年 7 月 29 日

六. 颁发日期：1999 年 7 月 29 日

七. 联系人： 李小虎

民航西南管理局适航处

028-5702572