

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1989-B757-02

修正案号：39-0251

一. 标题： 更换扰流板滚轮控制组件

二. 适用范围：
波音757飞机

三. 参考文件：
FAA 适航指令 89-03-10 修正案 39-6137
波音服务通告 757-27-0076(1988年5月19日)

四. 原因、措施和规定
为了避免由于扰流板滚轮控制组件失效，导致一侧机翼上三块扰流板自由升起，本指令生效后24个月内(除非已完成此项改装)应按照国家波音服务通告757-27-0076(1988年5月19日)的要求更换两侧扰流板滚轮控制组件。

五. 生效日期：1989年3月15日

六. 颁发日期：1989年2月22日

七. 联系人： 李海
中国民航局适航司
4012233-8315