

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC

## 适 航 指 令

### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-D328-03

修正案号：39-3992

一. 标题： 检查调整地面扰流板

二. 适用范围：

所有序号的DORNIER 328-300型飞机。

三. 参考文件：

1、德国民航局于 2003 年 4 月 17 日生效的 LBAAD 2003-120；

2、DORNIER 328J 服务通告 No.SB-328J-57-180，颁发日期 2002 年 11 月 20 日。

四. 原因、措施和规定

地面扰流板后缘底部与襟翼上表面之间有互相干扰的可能性。干扰有可能导致地面扰流板#3和#8轴承臂产生较大的预拉力，使轴承过早产生裂纹。为了防止出现以上情况，必须尽快按DORNIER 328J服务通告No. SB-328J-57-180（颁发日期2002年11月20日）的要求对地面扰流板进行检查，必要的话，进行调整，但不能晚于下个A检。

完成本指令可采取能确保安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2003 年 4 月 17 日

六. 颁发日期：2003 年 3 月 31 日

七. 联系人: 祝海鹰  
民航中南管理局适航处  
020-86122536