

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1994-MULT-18

修正案号：39-1198

一. 标题： 检查桨叶锥孔

二. 适用范围：

装有Hamilton Standard的14RF和14SF系列螺旋桨的SAAB340B、DHC-8的飞机以及其它装有该系列螺旋桨的飞机。

三. 参考文件：

1.FAA AD94-ANE-15,39-8894

2.Hamilton Standard 服务通告：

(1)14SF-61-A73,1994 年 4 月 18 日

(2)14RF-21-61-A53,1994 年 4 月 18 日

(3)14RF-19-61-A34,1994 年 4 月 18 日

(4)14RF-9-61-A66, 1994 年 4 月 18 日

四. 原因、措施和规定

为了防止由于叶片锥孔裂纹，而引起螺旋桨叶飞出，以至可能造成飞机失控和损坏，必须完成下述工作（除非事先已经完成）：

1. 在本指令生效后45天内，应按照Hamilton Standard服务通告（详见参考文件）完成对叶片锥孔的超声波检查。

2. 拆除有裂纹的桨叶，并在下次飞行前换上可用桨叶。

五. 生效日期：1994 年 5 月 26 日

六. 颁发日期: 1994 年 5 月 16 日

七. 联系人: 孙晓宁
民航总局航空器适航司
4012233-8987