

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-MD82-07

修正案号：39-1664

一. 标题： 改装倾斜承压板(slant pressure panel)

二. 适用范围：

列在麦道公司服务通告DC9-53-268上的所有DC9-82 (MD-82)型飞机

三. 参考文件：

1)FAA AD96-11-04 修正案 39-9629

2)麦道公司服务通告 DC9-53-268(1995.8.11 颁发)

四. 原因、措施和规定

为了防止在倾斜承压板处积水，引起襟翼和起落架收放故障，除非事先已经完成，否

则必须在本指令生效后24个月内，按照麦道公司服务通告DC9-53-268完成以下两项工作：

1)改装主起落架处倾斜承压板的斜板隔垫。

2)对左右翼上紧急出口的封严组件进行目视检查，如果有缝和其它缺陷，在下次飞行前按服务通告更换封严。

五. 生效日期：1996 年 7 月 5 日

六. 颁发日期：1996 年 7 月 4 日

七. 联系人: 屠泽轶
民航东北管理局适航处
(024) 8293946