

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1995-MD82-08

修正案号：39-1440

一. 标题： 定期检查发动机风扇叶片

二. 适用范围：

装有件号为798821、798821-001、808121、808121-001、809221、811821、851121、851121-001、5000021-02、5000021-022和5000021-032风扇叶片且型号为JT8D-209、-217、-217A、-217C和-219的P&W的涡轮风扇发动机

三. 参考文件：

1. FAA 颁发的 AD95-12-19 修正案 39-9270
2. PW All Operators Wire(AOW) NO.JT8D/72-33/CTS CRC-5-4-5-10(1995.4.5 颁发)

四. 原因、措施和规定

为了防止风扇失效，导致损坏飞机，必须完成以下工作(除非事先已经完成)：

按照PW AOW NO. JT8D/72-33/CTS CRC-5-4-5-1(1995. 4. 5颁发)Part1和Part2所述的间隔和程序检查风扇叶片和罩盖，松开风扇叶片罩盖并润滑风扇叶片罩盖。

五. 生效日期：1995 年 7 月 12 日

六. 颁发日期: 1995 年 7 月 10 日

七. 联系人: 何正华
民航华东管理局适航处
(021) 2687788-6126