

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1994-MD11-04

修正案号：39-1168

一. 标题： 改装或更换 MD11 飞机客舱地板

二. 适用范围：

列于一九九三年四月二十九日颁发的麦道服务通告53-31上的MD11系列飞机。

三. 参考文件：

1).FAA 的适航指令 94-05-06

2).一九九三年一月二十九日颁发的麦道服务通告 53-31。

四. 原因、措施和规定

为防止在紧急着落条件下,客舱地板不能承受内部惯性力而失效。在本指令生效后一年内,对在麦道服务通告53-31中指定的客舱地板改装或更换。用户可以根据服务通告53-31的选择方案 I 重新修理地板。也可以根据服务通告53-31的选择方案 II 更换客舱地板。符合原型设计或FAA批准的等效的壁板可作为更换用的新地板板材。

五. 生效日期：1994 年 4 月 24 日

六. 颁发日期：1994 年 4 月 24 日

七. 联系人： 张建中

民航华东管理局适航处  
(021) 2687788-6126