

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-A340-25

修正案号：39-2921

一. 标题： 更换发动机反推旋转门螺栓

二. 适用范围：

适用于在生产线上还没有完成AIRBUS INDUSTRIE改装号47296或在使用时没有按照Vendor SB BF Goodrich RA340A78-59R1改装的所有A340系列飞机

三. 参考文件：

1.DGAC 颁发的 AD2000-185-148(B)

2.SB BF Goodrich RA340A78-59R1(或以后批准的修订版)

四. 原因、措施和规定

为了保持CFM56-5C发动机反推门上旋转螺栓的结构完整性, 本适航指令生效后, 必须完成下列工作(除非事先已经完成):

-对于在2000. 3. 31时累计使用达20000飞行小时的反推, 不迟于2000. 9. 30, 或;

-对于在2000. 3. 31时累计使用没有达到20000飞行小时的反推, 在2001. 6. 30以前;

按照Vendor SB BF Goodrich RA340A78-59R1的规定拆下反推门(每台发动机上有8个销)上旋转销并且用已改进设计的旋转销更换。

五. 生效日期：2000 年 6 月 3 日

六. 颁发日期: 2000 年 5 月 31 日

七. 联系人: 何正华
民航华东管理局适航处
021-62688899-26120