

中国民用航空局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
**适 航 指 令**

**AIRWORTHINESS DIRECTIVE**

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2016-B748-01

修正案号：39-8669

一. 标题： 检查旅客氧气系统氧气管的接头并安装氧气组件

二. 适用范围：

本适航指令适用于波音特别注意服务通告 B747-35-2132，2015年6月8日中列出的747-8飞机。

三. 参考文件：

1.FAA AD 2016-07-05，修正案号 39-18450

2.波音特别注意服务通告 B747-35-2132，2015年6月8日

四. 原因、措施和规定

有报告表明旅客氧气系统中氧气管的接头组件可能丢失或安装错误，导致紧急情况下氧气的消耗速率超过预期水平，降低乘客及机组人员在座舱高度过高时缺氧的防护能力，并增加着火的风险。为检测旅客氧气系统中氧气管接头是否泄露，并进行改正。颁发本适航指令。

除非事先已经完成，否则应在规定期限内完成以下工作：

1、检查并完成改正措施

自本适航指令生效之日起72个月，按照波音特别注意服务通告 B747-35-2132的要求，做一般目视检查确定所有氧气组件是否安装，并在下次飞行前完成所有适用的改正措施。

完成本适航指令可采取等效替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航审定部门的批准。

五. 生效日期：2016 年 4 月 15 日

六. 颁发日期：2016 年 4 月 11 日

七. 联系人： 王烨  
民航华东地区管理局 民航上海航空器适航审定中心  
021-22321176