

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1993-B737-04

修正案号：39-0982

一. 标题： 改装 GTCP85-129CK 型 APU

二. 适用范围：

装有GARRETT公司生产的GTCP85-129CK型APU的B737型飞机

三. 参考文件：

1.FAA AD93-07-13

2.波音电传 M-7272-93-2699 (1993 年 5 月 7 日)

3.GARRETT 服务通告 GTCP85-49-5700R2 (1989 年 8 月 31 日)

4.GARRETT 紧急服务通告 GTCP85-49-A6706 (1992 年 12 月 7 日)

四. 原因、措施和规定

为了防止断裂的涡流盘罩环碎片击穿APU舱而降低APU舱的防火能力，要求完成下述工作(已完成者除外)：

1. 在本指令生效后，对可以在空中使用的APU24个月内，对仅在地面使用的APU36个月内，根据GARRETT服务通告GTCP85-49-5700R2或GARRETT紧急服务通告GTCP85-49-A6706，对GTCP85-129CK型APU进行改装。

2. 完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1993 年 5 月 26 日

六. 颁发日期: 1993 年 5 月 10 日

七. 联系人: 边振海
民航华北管理局适航处
4562158