

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1987-B767-01

修正案号：39-0093

一. 标题： 对后缘襟翼驱动汽封进行检查

二. 适用范围：
2551,2552

三. 参考文件：
FAA 适航指令 87-NM-30-AD,修正案 39-5620
波音紧急服务通告 767-27A0074

四. 原因、措施和规定

在本适航指令生效后的一个月之内, 应按照波音服务通告 767-27A0074对后缘襟翼驱动汽封进行一次检查, 看其安装是否正确, 如不正确, 应按上述服务通告重新进行安装, 以确保付翼能正常操纵。

五. 生效日期：1987 年 5 月 22 日

六. 颁发日期：1987 年 5 月 20 日

七. 联系人： 陈南玲
中国民航局适航司
4012233-8315