

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-D328-02

修正案号：39-3951

一. 标题： 检查座椅框架连接盖

二. 适用范围：

安装有件号为2524 519-（）和2524 520-（）的B/E Aerospace Pax座位的Dornier 328-300。

三. 参考文件：

1、LBA AD 2003-072，2003 年 3 月 6 日生效；

2、Dornier 328J 服务通告 SB-328J-25-143，2002 年 11 月 21 日颁发。

四. 原因、措施和规定

因为发现座椅框架连接盖（seat frame attach cap）有失效的情况，要求在100飞行小时内对座椅框架连接盖进行初始检查，并且每隔8000飞行小时或每2C检时进行重复检查，必要时根据Dornier 328J服务通告SB-328J-25-143（2002年11月21日颁发）更换座椅框架连接盖。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2003 年 3 月 6 日

六. 颁发日期：2003 年 2 月 19 日

七. 联系人: 王敏
民航中南管理局适航处
020-86128625