

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2004-D328-01

修正案号：39-4365

一. 标题： 检查刹车组件的碳盘及动片夹

二. 适用范围：

装有件号AHA2227-3或AHA2227-4的Dunlop刹车组件的Dornier 328-300型飞机。

三. 参考文件：

1. 德国当局适航指令 LBA AD D-2004-003, 2004 年 1 月 8 日生效；
2. Dornier 328J 服务通告 No.SB-328J-32-169, 2002 年 11 月 20 日颁发。

四. 原因、措施和规定

有用户报告在动片夹(rotor clips)上发现裂纹，且裂纹扩展到碳盘(heat pack carbon)动片组件，要求在本指令生效后，检查碳盘动片组件有无裂纹，找出有裂纹及开始扩展的不可用的碳盘组件。该项工作要按照参考文件所列服务通告的实施指南进行。

以后每次拆换轮子及每次安装刹车时，都要求完成该项工作。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航局的批准。

五. 生效日期：2004 年 3 月 22 日

六. 颁发日期: 2004 年 3 月 19 日

七. 联系人: 赵燕莉  
民航中南管理局适航处  
020-86122536