

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1992-B747-01

修正案号：39-0713

一. 标题： 检查 / 更换机组供氧软管

二. 适用范围：

B-2456 B-2458 B-2460

三. 参考文件：

1. FAAAD 92-02-06 修正案 39-8142

2. 波音电传：M-7240-92-0182 1992 年 1 月 21 日

3. 波音服务通告：747-35A2075R1 1991 年 9 月 19 日

四. 原因、措施和规定

近期发现747-400型机固定于飞行员氧气面罩储存盒底部的氧气软管损坏而不能向机组供氧的情况。今为防止紧急情况下需对飞行组供氧时不能对正 / 副驾驶员提供氧气，特要求如下：

1. 在本指令生效后的25天以内，按波音紧急服务通告747-35A2075R1检查机长和副驾驶氧气面罩储存盒下的供氧软管。如发现损坏或软管较短则在下次飞行前按该服务通告予以更换。

2. 完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1992 年 1 月 29 日

六. 颁发日期: 1992 年 1 月 24 日

七. 联系人: 边振海
民航华北管理局适航处
4562158