

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1994-B737-04

修正案号：39-1284

一. 标题： CFM56-3C-1 发动机风扇盘的寿命限制

二. 适用范围：

装有件号为335-014-509-0或335-014-511-0风扇盘的CFM56-3C-1
涡轮风扇发动机

三. 参考文件：

1.DGAC AD94-195(B) 1994 年 8 月 31 日

2.1994 年 6 月 1 日，38 次更改及以后颁发的 CFMI-TP-SM5 发动
机修理手册(Engine Shop Manual)，05-11-01 章

四. 原因、措施和规定

1. 所有使用“C”级推力的CFM56-3C-1涡轮风扇发动机，如果其风扇
盘件号为335-014-509-0、335-014-511-0，那么该风扇盘的寿命时限
应由原来的30,000循环更改为20,100循环。

2. 完成本指令可采取能保证安全的替代方法，或调整完成的时间，
但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1994 年 9 月 25 日

六. 颁发日期：1994 年 9 月 21 日

七. 联系人: 王晓明
民航华北管理局适航处
4562342