

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1993-340B-01

修正案号：39-0976

一. 标题： 重新确定引气泄漏探测系统的环路传感器安装位置

二. 适用范围：

SAAB SF340A系列的飞机，序号从004至159(包括159) SAAB 340B系列的飞机，序号从160至339(包括339)。

三. 参考文件：

FAA AD 93-02-09，修正案 39-8492。

四. 原因、措施和规定

为了由于超温而造成机身蒙皮损坏或分层，从而降低了结构强度，必须完成以下工作：

在本指令生效之日起2个月内，按92年8月6日SAAB-SCANIA服务通告SAAB340-36-006重新确定引气泄漏探测系统的环路传感器的安装位置。

五. 生效日期：1993 年 5 月 6 日

六. 颁发日期：1993 年 5 月 6 日

七. 联系人： 祝海鹰  
民航中南管理局适航处

6678901-2536