

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1988-MD82-04

修正案号：39-0225

- 一. 标题： 检查 MD-82 飞机前登机门和后服务门的辅助手柄
- 二. 适用范围：
机身号2到1510的MD-82飞机（民航现有的所有MD-82均包括在内）

三. 参考文件：

- 1.FAA 适航指令 88-24-06 修正案 39-6067
- 2.麦道公司 1988 年 9 月 21 颁发的紧急服务通告 A25-302

四. 原因、措施和规定

为防止前登机门和后服务门辅助手柄脱开，本指令要求在生效后45天之内，按麦道紧急服务通告A25-302的内容，检查前登机门和后服务门辅助手柄及其安装零件，确定辅助手柄保持零件的安装是否正确，自锁托螺帽的锁定扭力是否适当。如果发现任何零件安装不正确，应在下次飞行前，按服务通告A25-302要求予以更换。

生效后45天内完成。

五. 生效日期：1988 年 12 月 20 日

六. 颁发日期：1988 年 12 月 20 日

七. 联系人： 李丽琪

中国民航局适航司
4012233-8315