

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1999-LJET-01

修正案号：39-2636

一. 标题： 检查水平安定面前缘防冰系统电线

二. 适用范围：

列在Learjet服务通告SB 23/24/25-30-3，SB 28/29-30-3，SB 31-30-05，SB 55-30-3和SB 60-30-4（均为1998年10月27日颁发）上的Learjet 23，24，25，28，29，31，55和60系列飞机。

三. 参考文件：

1.FAA AD99-16-03 修正案 39-11238；

2.Learjet 服务通告 SB 23/24/25-30-3，SB 28/29-30-3，SB 31-30-05，SB 55-30-3 和 SB 60-30-4，均为 1998 年 10 月 27 日颁发。

四. 原因、措施和规定

为防止水平安定面前缘有未发现的结冰，这些结冰会使飞机失去俯仰操纵，从而降低飞机的可控性，要求在本指令生效后100飞行小时内，完成FAA AD99-16-03修正案39-11238所要求的工作，除非已事先完成。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1999 年 9 月 7 日

六. 颁发日期: 1999 年 8 月 19 日

七. 联系人: 赵燕莉
民航中南管理局适航处
020-86122536