

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-D328-05

修正案号：39-3498

一. 标题： 检查飞行控制系统的分压杆

二. 适用范围：

序号从3105至3184的Dornier 328-300飞机。

三. 参考文件：

1、德国民航当局适航指令 2001-168;

2、Dornier 328J 服务通告 No.SB-328J-27-064 修改 1，2001 年 4 月 12 日颁发。

四. 原因、措施和规定

在对飞行控制系统分压杆的设计中，要增强分压杆的耐压性，但由此也可能使分压杆的固定、安全锁定功能不能有效发挥。为避免相关的故障产生，要求完成以下工作，除非已事先完成。

在2002年1月15日前，根据Dornier 328J服务通告SB-328J-27-064修改1（2001年4月12日颁发）的实施指南，检查机身地板下的驾驶舱区域内安装分压杆的所有位置。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 12 月 31 日

六. 颁发日期: 2001 年 12 月 31 日

七. 联系人: 王敏  
民航中南管理局适航处  
020-86128625