

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1986-B767-06

修正案号：39-0049

一. 标题： 更换 B767 飞机登机门/服务门平衡钢索滑轮组件

二. 适用范围：

B-2551,B-2552

三. 参考文件：

1.波音电传 M-7201-7226E-A6B189

2.波音服务通告 SB767-52-0037,SB767-52-0042

四. 原因、措施和规定

1.在本指令生效后十二个月内, 应按照波音服务通告767-52-0037中的要求, 更换飞机登机门/服务门平衡钢索滑轮组件。

2. 在本指令生效后十二个月内, 应按照波音服务通告SB767-52-0042的要求, 改装飞机登机门/服务门后侧滑轨。

五. 生效日期：1986 年 11 月 28 日

六. 颁发日期：1986 年 11 月 7 日

七. 联系人： 陈南玲

中国民航局适航司

4012233-8315