

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1989-MD82-03

修正案号：39-0283

一. 标题：防止飞机紧急出口不能使用

二. 适用范围：  
MD-80系列飞机

三. 参考文件：  
1.FAA 适航指令 89-10-10AMENDMENT 39-6209  
2.麦道公司紧急服务通告 A25-299 修订 1 (1988 年 9 月 23 日颁发)

四. 原因、措施和规定  
为使飞机紧急出口不可用的可能性减至最低，所有装有铰式撤离滑梯罩盖组件的飞机，应自本指令生效后6个月内，按麦道公司服务通告A25-299修订1的内容，更换撤离滑梯系留棒前收起夹(EVACUATION SLIDE GIRT BAR FORWARD STOWAGE CLIP)。

五. 生效日期：1989 年 6 月 20 日

六. 颁发日期：1989 年 6 月 20 日

七. 联系人：王春林  
中国民航局适航司  
4012233-8315