

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1998-MULT-50

修正案号：39-2369

一. 标题： 检查或更换 CF6-80C2 发动机的风扇盘

二. 适用范围：

凡装有GE公司CF6-80C2系列发动机的飞机

三. 参考文件：

1.FAA 适航指令 98-22-06,39-10853

2.GE 公司服务通告 ASB 72-A478,修改版 4,1998 年 6 月 9 日

四. 原因、措施和规定

为了防止由于发动机风扇盘裂纹引起风扇盘失效，从而造成发动机非包容性失效甚至损伤飞机，除非事先已完成，必须完成以下工作：

1. 在下次飞行前，按照GE公司1998年6月9日颁发的服务通告(ASB) 72-A478 (修改版4)的要求对受影响的第一级风扇盘实施超声波探伤，若需要，拆下有裂纹的风扇盘并以可用件更换之。

2. 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1998 年 11 月 23 日

六. 颁发日期：1998 年 11 月 17 日

七. 联系人: 孙晓宁  
民航总局航空器适航司  
010-64091133