

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2002-M900-02

修正案号：39-3875

一. 标题： 改装非旋转斜盘装置

二. 适用范围：

序号为0008到0068的MD900型直升机。

三. 参考文件：

1、FAA AD2002-23-03 修正案 39-12947，颁发日期 2002 年 11 月 6 日。

四. 原因、措施和规定

为了防止纵向驱动连接 (DRIVE LINK) 损坏，导致主旋翼系统失控，最后引起直升机失控。除非事先已完成，必须完成FAA AD2002-23-03 修正案39-12947（颁发日期2002年11月6日）所述的要求。上述FAA指令作为本指令的一部分附后。

完成本指令可采取能确保安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期：2002 年 12 月 26 日

六. 颁发日期：2002 年 12 月 12 日

七. 联系人： 祝海鹰

民航中南管理局适航处
020-86122536