

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-D328-03R1

修正案号：39-3702

一. 标题： 更换高压移动燃油管（HP Motive Fuel Line）的单向活门

二. 适用范围：

系列号为3002至3207的Dornier 328-300飞机。

三. 参考文件：

1、德国民航当局适航指令 LBA AD 2001-058/2；

2、Dornier 服务通告 SB-328J-28-047，2001 年 5 月 18 日颁发。

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD2001-D328-03，39-3496

为避免因裂纹而引起移动单向活门燃油渗漏，要求完成以下工作，除非已事先完成：

在本指令生效后下一个合适的定检工作中，根据Dornier服务通告SB-328J-28-047(2001年5月18日颁发)拆下并更换高压移动燃油管(HP Motive Fuel Line) 的单向活门。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2002 年 7 月 17 日

六. 颁发日期: 2002 年 7 月 16 日

七. 联系人: 王敏
民航中南管理局适航处
020-86128625