

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1990-B767-09

修正案号：39-0413

一. 标题： 更换氧气发生器释放钢索组件

二. 适用范围：

1组:B2551、B2552、B2553、B2554

2组:B2555、B2556

三. 参考文件：

1.FAA 89-NM-187-AD 修正案 39-6593

2.波音紧急服务通告 767-35A0015 修改 2 (1990 年 2 月 1 日)

3.波音电传 M-7240-90-1108 (1990 年 5 月 9 日)

四. 原因、措施和规定

为防止因氧气发生器释放销的弯曲或折断而不能作动，要求在本指令生效后的360天内，按1990年2月1日出版的波音紧急服务通告767-35A0015拆卸并更换氧气发生器释放钢锁组件。

执行本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1990 年 6 月 12 日

六. 颁发日期：1990 年 5 月 16 日

七. 联系人: 张琳
中国民航局华北适航处
4562342