

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1988-B146-04

修正案号：39-0173

一. 标题： 按适航指令的要求完成英宇航颁发的 7 份通告

二. 适用范围：  
BAE146飞机

三. 参考文件：  
英国适航当局颁发的适航指令

四. 原因、措施和规定

通过对英国适航当局颁发的BAE146飞机适航指令进行清理，现规定：除我司已经颁发的10份BAE146适航指令以外，英宇航颁发的以下7份检查或改装通告也列为中国民航的适航指令。虽然这些通告适用于民航的部分BAE146飞机，但由于这些通告的原版都是在87年以前颁发的，到目前为止，有些飞机可能已经完成了通告要求，因此我司不准备根据每一通告分别颁发相应的适航指令。本指令为BAE146飞机的综合性指令。

本指令要求对有关飞机进行检查，确定是否已完成以下7份通告，若仍未完成，应在8月底完成。

序号	通告号	颁发日期	适用范围	主要说明
1	SB32-A55	86	注	检查起落架减震器销子和轮杆(WHEEL LEVER)连接

				销,以防损坏
2	SB32-73	86	注	检查主起落架,以防主装配件的损坏
3	SB32-A75 更改1	88.4.10	注	按DUNLOP服务通告32-996内容拆下机轮的热组件,并对其进行检查,以防损坏
4	A SB49-A1	83.11.8	注	检查APU燃油电磁活门出口处弯管接头的件号,保证装有正确的零件
5	SB52-55-008 30A	86.11.3	2701,27 02	从客舱和服务门上拆下“DISARM”锁住手柄
6	SB53-67	87.12.2 3	所有	检查机翼到机身的整流罩处是否有摩擦,安装不锈钢防磨板
7	SB71-32-007 60A第二次 更改	87.12.1 6	除2709 以外的 全部飞 机	在喷管到发动机的安装部位增加一种新的固定夹

注:由于我司的资料不全,无法查找是否用于在中国民航局注册的BAE146飞机,请各单位按原文通告的内容,确定该通告是否适合各自的飞机。

五. 生效日期: 1988 年 6 月 15 日

六. 颁发日期: 1988 年 6 月 11 日

七. 联系人: 李丽琪  
中国民航局适航司  
4012233-8315