

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-B400-01

修正案号：39-2852

一. 标题： 检查发动机灭火瓶燃爆装置(squib)

二. 适用范围：

系列号RK-45、RK-49至RK-209(含)的Beech400A飞机；系列号为TT-01至TT-180(含)的Beech400T(T-1A)飞机和系列号为TX-01至TX-09(含)的Beech400T(TX)飞机。

三. 参考文件：

1、FAAAD2000-05-06，修正案号 39-11615；

2、Raytheon 公司服务通告 SB 26-3250，修改版 1，1999 年 7 月颁发。

四. 原因、措施和规定

为防止发动机灭火瓶不能释放，或错误地释放，要求必须完成FAAAD2000-05-06, 修正案39-11615所述的工作，除非已事先完成。

附:FAA AD2000-05-06一份。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2000 年 4 月 12 日

六. 颁发日期：2000 年 3 月 30 日

七. 联系人: 王敏
民航中南管理局适航处
020-86128625