

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1993-Y012-01

修正案号：39-1051

一. 标题： 检查和调整 LW-6 机轮轴向间隙

二. 适用范围：
运十二飞机

三. 参考文件：
哈尔滨飞机制造公司颁发的 Y12-32-0045 服务通报和 1993 年 8 月 30 日更改的维护手册 Y12SJW2

四. 原因、措施和规定

由于Y12飞机前起机轮轴向间隙过小，蒙古67架机机轮转动不灵活，轴承架损坏，并且轮轴拆不下来，其他飞机也有类似情况。

为保证使用安全，在本指令生效后，按1993年9月8日颁发的Y12-32-0045服务通报规定，对前起LW-6机轮的轴向间隙进行检查和调整。

五. 生效日期：1993 年 9 月 10 日

六. 颁发日期：1993 年 9 月 10 日

七. 联系人： 李增银
东北管理局审定中心

(024) 8294376