

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1990-B747-19

修正案号：39-0470

一. 标题： 检查货舱灭火管喷嘴

二. 适用范围：

B2456、B2458、B2460

三. 参考文件：

A.FAA90-NM-151-AD 修正案 39-6736

B.波音电传 M-7240-90-2366 (1990 年 9 月 26 日)

C.波音紧急服务通告 747-26A2 170 (1990 年 7 月 5 日)

四. 原因、措施和规定

为了防止因货舱灭火系统的缺陷，导致飞机货舱失火时使飞机遭受重大损坏，要求完成下述工作：

A. 在本指令生效后三十天内，根据波音紧急服务通告 747-26A2170，检查货舱灭火管喷嘴以判明所装喷嘴的件号，如所装件号与服务通告规定的件号不符，必须在下次飞行前，更换正确件号的喷嘴。

B. 按本指令A段进行检查后的结果应在十天内报华北局适航处。

C. 完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1990 年 10 月 5 日

六. 颁发日期: 1990 年 10 月 4 日

七. 联系人: 李经农  
中国民航局华北适航处  
4562342