

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2002-B427-04

修正案号：39-3640

一. 标题： 更换同轴电线

二. 适用范围：

序号为S/N 56001到56030和58001的贝尔427型直升机。

三. 参考文件：

1、加拿大运输部 2002 年 4 月 11 日颁发的 AD CF-2002-24。

2、贝尔公司 2001 年 11 月 5 日颁发的紧急服务通告 ASB427-01-06 或更新版本。

四. 原因、措施和规定

发现燃油溢出会引起M81714/65系列同轴电线（IN-LINE ELECTRICAL TERMINAL JUNCTIONS）之间的绝缘性下降。为了防止这些同轴电线在接触到燃油时成为潜在的点火源，除非事先已完成，必须在2002年5月30日前，按参考文件所述紧急服务通告或其更新版本，更换M81714/65系列同轴电线。

完成本指令可采取能确保安全的等效方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2002 年 5 月 21 日

六. 颁发日期：2002 年 5 月 20 日

七. 联系人: 祝海鹰
民航中南管理局适航处
020-86122536