

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-DHC8-06

修正案号：39-2007

一. 标题： 检查厕所后面电缆并改装

二. 适用范围：

DHC8-100/200/300, 序号为003--433; 031、408、413除外。

三. 参考文件：

1. CF-97-14 DE HAVILAND

2. SB 8-24-50 之改装 8/2624, 97.4.25 颁发, DE HAVILAND

四. 原因、措施和规定

有用户报告，在厕所前顶部外侧边缘的电缆有磨损，引起严重过热，并且驾驶舱、客舱产生烟雾。

为了评定有关导线状态，修理损伤，减少以后损伤的可能，执管单位应按de HAVILAND 1997. 4. 25颁发的SB 8-24-50，或以后版本，完成改装8/2624。

本指令要求在生效后 9 个月内完成，除非事先已经完成。

完成本指令可采取替代方法，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1997 年 9 月 5 日

六. 颁发日期：1997 年 9 月 5 日

七. 联系人: 吴义长  
民航华东管理局适航处  
62688899-26117