

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2002-D328-05

修正案号：39-3705

一. 标题： 检查液压蓄压器的螺帽并加/改装锁定装置

二. 适用范围：

序号为3105至3207的Dornier 328-300飞机。

三. 参考文件：

1、德国民航当局适航指令 LBA AD 2000-314/2；

2、Dornier 紧急服务通告 ASB-328J-29-006 修改 1，2002 年 2 月 12 日颁发。

四. 原因、措施和规定

为防止三个液压蓄压器的螺帽丢失造成整个液压系统失效，要求完成以下工作，除非已事先完成：

1、根据Dornier紧急服务通告No. ASB-328J29-006修改1（2002年2月12日颁发），自本指令生效之日起3天内，对受影响的螺帽进行检查，以后每隔5天检查一次。

2、在2002年8月18日前必须根据上述紧急服务通告加/改装一个锁定装置以使螺帽处于安全状态，完成此加/改装工作可以结束本指令第1段的重复检查工作。

完成本指令可采取能确保安全的等效方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2002 年 7 月 19 日

六. 颁发日期：2002 年 7 月 18 日

七. 联系人： 王敏  
民航中南管理局适航处  
020-86128625