

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1986-B737-03

修正案号：39-0042

一. 标题： 更换 B737-300 飞机客舱空气分配管道

二. 适用范围：

B2517 B2518 B2519 B2520

三. 参考文件：

FAA 适航指令 86-19-06 AMENDMENT 39-5404

波音服务通告 SB737-21-1085

四. 原因、措施和规定

在本指令生效后的五个月之内，按照波音服务通告SB737-21-1085  
拆换空气导管，原导管经检查不符合阻燃要求。

五. 生效日期：1986 年 11 月 1 日

六. 颁发日期：1986 年 11 月 5 日

七. 联系人： 陈南玲

中国民航局适航司

4012233-8315