

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1995-MULT-25

修正案号：39-1533

一. 标题： 更换附件箱与齿轮箱间的磁性封严

二. 适用范围：

装有GE CF6-80C2且未完成改装8952和10401的全部A310和A300-600飞机。

三. 参考文件：

- 1.DGAC 95-183-185(B);
- 2.Airbus SB A310-72-2031;
SB A300-72-6027。

四. 原因、措施和规定

为避免液压油将附件齿轮箱内滑油恶化,从而导致发动机空中停车,要求完成下列工作：

在本适航指令生效之日起18个月内按Airbus SB A310-72-2031或A300-72-6027 (GE SB"CF6-80C2"72-625)更换齿轮箱与附件箱之间的磁性封严。

注:出厂时已完成改装8952并已按Airbus SB A310-2028或A300-72-6025完成改装的飞机不受本适航指令影响。

五. 生效日期：1995 年 12 月 29 日

六. 颁发日期: 1995 年 12 月 29 日

七. 联系人: 薛平贝
民航华东管理局适航处
(021) 2687788-6123