

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1990-MD82-08

修正案号：39-0440

一. 标题： 改装前客舱乘务员安全带

二. 适用范围：
所有MD-82系列飞机

三. 参考文件：
FAA 适航指令 90-15-02 修正案 39-6651

四. 原因、措施和规定
为避免乘务员安全带接头卡阻前登机门铰链造成前登机门打不开，影响应急撤离，应完成以下工作：
本指令生效后6个月内，按麦道公司DC-9紧急服务通告A25-311(1990年1月31日颁发)的要求改装前客舱乘务员双座(外侧)安全带接头。

五. 生效日期：1990年8月14日

六. 颁发日期：1990年7月30日

七. 联系人： 李海
中国民航局适航司
4012233-8315