

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1998-MULT-13

修正案号：39-2185

一. 标题： 检查/更换汽化器油门摇臂

二. 适用范围：

所有装有Franklin(Aircooled)、Continental、Lycoming和Ranger公司的发动机且这些发动机装有Precision Airmotive公司(前身为Facet Aerospace Products;Marvel-Scheble公司)型号为MA-3, MA-3A, MA3-PA, MA-3SPA, MA4-SPA, MA4-5, MA4-5AA, MA-5, MA-5AA, MA-6AA和HA-6的汽化器的飞机


三. 参考文件：

荷兰适航指令 BLA nr:1972-027/3(AB),1998 年 3 月 31 日

四. 原因、措施和规定


为了防止汽化器油门摇臂松动或脱落, 在本适航指令生效之日起30天内, 除非事先已完成, 必须完成荷兰适航指令BLA nr:1972-027/3(AB) (1998年3月31日)中的要求。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。



OLA nr : 1972-027/3 (AB)

72-06-05 R2



五. 生效日期: 1998 年 4 月 25 日

六. 颁发日期: 1998 年 4 月 20 日

七. 联系人: 孙晓宁
民航总局航空器适航司

010-64091133