

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-MULT-31

修正案号：39-2993

一. 标题： 检查 IO-360-L2A 发动机前曲轴插销的滑油渗漏

二. 适用范围：

本指令适用于IO-360-L2A发动机，该型发动机可能安装于Cessna 172和TB-200XL飞机上，但不限于此。

三. 参考文件：

DGAC AD 2000-283(A)

四. 原因、措施和规定

由于发现某些LYCOMING IO-360-L2A发动机前曲轴插销（P/N:STD 1211）存在严重的滑油渗漏现象，要求在接到适航指令后在规定的时间内对所有该型发动机上的前曲轴插销做目视检查。

目视检查包括查找前曲轴插销的滑油渗漏。

如果有滑油渗漏，则飞机停场，在更换前曲轴插销P/N STD 1211后再作飞行。

五. 生效日期：2000 年 8 月 22 日

六. 颁发日期：2000 年 8 月 10 日

七. 联系人： 赵亚艳

民航总局航空器适航司
010-64091183