

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1986-B737-05

修正案号：39-0051

一. 标题： 发动机供油管与相邻支柱整流包皮紧固件之间的间隙检查

二. 适用范围：

B2517

三. 参考文件：

FAA 适航指令 86-22-03 修正案 39-5443

波音服务通告 SB737-28A1062R1

四. 原因、措施和规定

自本指令生效之日起三个月内，按照波音服务通告 SB737-28A1062R1 检查燃油供油管与整流包皮紧固件之间的间隙，如果不符合要求，应予以调整，并拆换被磨损的管子，以防止管子与支柱紧固件摩擦造成燃油渗漏并导致失火。

五. 生效日期：1986 年 11 月 24 日

六. 颁发日期：1986 年 11 月 20 日

七. 联系人： 陈南玲

中国民航局适航司

4012233-8315