

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-A320-03

修正案号：39-2780

一. 标题： 在油箱中增加导线连接

二. 适用范围：

适用于在制造过程中未执行空客27150和27955改装，或在服役中未执行空客服务通告A320-28-1077的所有型号所有线号的A320/A321飞机。

三. 参考文件：

DGAC AD2000-006-144(B);  
空客服务通告 A320-28-1077。

四. 原因、措施和规定

在一次对A300飞机的定检中，发现燃油箱中的导线损坏，这有可能发生导线跳火花。A320/A321飞机可采用与A300飞机同样的改进燃油箱接地设计，来避免危险的发生。因此，在本指令规定的有效期限内，完成下列工作。

在2004年12月31日以前，按空服务通告A320-28-1077改装连接导线。

五. 生效日期：2000年2月10日

六. 颁发日期：2000年2月3日

七. 联系人: 王 力  
民航西南管理局适航处  
028-5702573