

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1994-A300-07

修正案号：39-1171

一. 标题： 检查吊架后联接点附近的机翼蒙皮

二. 适用范围：
A300-600型飞机

三. 参考文件：
(1)DGAC AD94-069-158(B)
(2)AIRBUS SB A300-57-6028R2(或随后的新版本)

四. 原因、措施和规定

为了防止吊架后安装点(7号和8号肋之间的中心翼梁)邻近的机翼蒙皮裂纹进一步扩展(可能导致要求大范围的修理), 必须完成以下工作:

- (1)在累积24000次飞行前, 按AIRBUS SB A300-57-6028R2所述要求对机翼底部蒙皮进行首次检查;
- (2)此后以不超过9000次飞行的时间间隔进行重复检查。

五. 生效日期：1994年4月13日

六. 颁发日期：1994年4月13日

七. 联系人： 姜春水

民航华东管理局适航处
(021) 2557788-6125