

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1999-R044-02

修正案号：39-2507

一. 标题： 修改飞行手册正常程序部分

二. 适用范围：

装有件号为C188-3，序号0003到0452的离合器制动锁的R44型直升机，序号为0001到0541，0543，0556和0565。

三. 参考文件：

1.FAA 优先信函 99-07-18；

2.Robinson 公司 R44 服务通告 SB-32,99 年 3 月 22 日颁发。

四. 原因、措施和规定

当直升机自转时，由于离合器制动锁组件故障而使离合器制动锁超过极限部分，导致主旋翼失去转速。为警告飞行员可能存在这样的潜在危险，要求在本指令生效后，必须按照FAA优先信函99-07-18的要求，对飞行手册正常程序部分进行插页。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1999 年 4 月 14 日

六. 颁发日期：1999 年 4 月 13 日

七. 联系人: 赵燕莉
民航中南管理局适航处
020-86122536