

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-D328-07

修正案号：39-3500

一. 标题： 更换方向舵弹簧调整片螺栓和加装连环保险

二. 适用范围：

序号从3105至3167（3164除外）的Dornier 328-300飞机。

三. 参考文件：

1、德国民航当局适航指令 2001-260；

2、Dornier 328J 服务通告 No.SB-328J-55-058 修改 1，2001 年 4 月 10 日颁发。

四. 原因、措施和规定

由于螺栓的不正确安装会导致螺栓的固定性能和锁定性能的降低。要求完成以下工作，除非已事先完成：

根据Dornier 328J服务通告No. SB-328J-55-058修改1（2001年4月10日颁发），在下一个C检时，但最迟不得超过2002年3月31日，拆下方向舵弹簧调整片支点1（Support One）上的螺栓，更换新的螺栓并加装连环保险（wirelocking）。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 12 月 31 日

六. 颁发日期: 2001 年 12 月 31 日

七. 联系人: 王敏
民航中南管理局适航处
020-86128625