

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2002-D328-04

修正案号：39-3639

一. 标题： 更换副翼调整片、方向舵和升降舵调整片上的螺钉或螺杆

二. 适用范围：

序号为3105到3174的DORNIER328-300型飞机。

三. 参考文件：

1、LBA AD2002-127；

2、2001年12月11日颁发的服务通告 SB-328J-55-074 修订 1；

3、2002年1月16日颁发的服务通告 SB-328J-57-057 修订 2。

四. 原因、措施和规定

由于调整片铰链装置的埋头孔制造有误。必须在下次C检时但不迟于2002年6月30日，用新的螺钉换下副翼调整片、方向舵和升降舵调整片上现有的螺钉或螺杆。

完成本指令可采取能确保安全的等效方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2002年5月20日

六. 颁发日期：2002年5月16日

七. 联系人： 祝海鹰

民航中南管理局适航处
020-86122536